

SDS 769 製品名 アイジーサイディング用付属品

安全データシート(SDS)

1.化学品及び会社情報

化学品等の名称	アイジーサイディング付属品
製品コード	-
供給者の会社名	ビルトマテリアル株式会社
住所	東京都目黒区駒場3-12-41
電話番号	03-3460-3111
ファックス番号	03-3460-3110
電子メールアドレス	-
緊急連絡電話番号	-
推奨用途	-
仕様上の制限	-

本製品の組成及び成分情報、危険有害性情報、応急処置に関する情報、取扱い上の注意事項等については、次頁以降の安全データシート(SDS)に記載された内容をご参照ください。

本SDSは、国内法等の要求から、作成および改訂時において入手可能な最新情報をもとに製造元が作成していますが、必ずしも全ての情報を網羅したものではありません。

新たな情報を入手した場合は、記載内容を改訂します。また、記載のデータや危険有害性等の情報は、いかなる保証をなすものではありません。

当社が認めた仕様以外の特殊な条件で使用するときは、取扱事業者において安全性を確認してください。

安全データシート（SDS）

アイジーサイディング用付属品

整理番号：SDS-S2001

初版：2016年9月29日

第3版：2017年11月16日

アイジー工業株式会社

安全データシート

1. 製品及び会社情報

- ・ 製品の名称 : アイジーサイディング付属品
- ・ 会社名 : アイジー工業株式会社
- ・ 住所 : 山形県東根市蟹沢上縄目1816-12
- ・ 担当部門 : 寒河江工場 品質管理チーム
- ・ 電話番号 : 0237-86-9000
- ・ F A X 番号 : 0237-83-3100

2. 危険有害性の要約

一般的な環境下では、現在のところ危険有害性に関する有用な情報なし。

ただし、溶接、溶断等ともなうヒュームや研削等による微粉は呼吸器、眼他の粘膜を刺激する場合があります、アークは火傷を起こす場合があります。また、切削屑等は皮膚を傷つける場合があります。なお、鋼材に含まれる元素成分については、下記の危険有害性の情報がある。

- ・ GHS分類：

<健康に対する有害性>

有害性項目	危険有害性区分	危険有害性情報
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分3	軽度の皮膚刺激
目に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性	区分2B	眼への刺激性
呼吸器感作性	区分1	吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ
皮膚感作性	区分1	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖細胞変異原性	区分2	遺伝性疾患のおそれの疑い
発がん性	区分1B	発がん性のおそれの疑い
生殖毒性	区分1 (1A及び1B)	生殖能または胎児への悪影響のおそれ
	区分2	生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
特定標的臓器毒性・全身毒性 (単回ばく露)	区分1	呼吸器、腎臓の障害
	区分2	(全身毒性)臓器の障害のおそれ
	区分3	(気道刺激性)呼吸器への刺激のおそれ
特定標的臓器毒性・全身毒性 (反復ばく露)	区分1	長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、神経系の障害

<環境に対する有害性>

有害性項目	危険有害性区分	危険有害性情報
水生環境有害性(急性)	区分1	水生生物に非常に強い毒性
水生環境有害性(慢性)	区分1	長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
	区分4	長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ

- ・ GHSラベル要素：

<絵表示またはシンボル>



<注意喚起語>

危険、警告

<注意書き>

(安全対策)

- ・ 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・ 粉塵／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸引しないこと。
- ・ 取扱後は手をよく洗うこと。
- ・ この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・ 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・ 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- ・ 環境への放出を避けること。
- ・ 保護手袋を着用すること。
- ・ 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

(応急処置)

- ・ 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。
- ・ 吸入した場合：空気の新鮮な場所に写し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・ 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・ ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。
- ・ 気分が悪いときは医師に連絡すること。
- ・ 皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診療／手当てを受けること。
- ・ 眼の刺激が続く場合：医師の診療／手当てを受けること。
- ・ 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。
- ・ 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

(廃棄)

- ・ 内容物／容器を国際、国、都道府県、又は市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

◇化学物質／混合物の区別：混合物(鉄を主成分とした合金鋼)

◇成分及び含有量(危険有害物質を対象)

成分	含有量 [wt%]	C A S 番号	化管法※1 政令番号	安衛法※2 政令番号
マンガン[Mn]	0～10	7439-96-5	1種412	550
クロム[Cr]	0～10	7440-47-3	1種87	142
銅[Cu]	0～10	7440-50-8	—	379
アルミニウム[Al]	0～10	7429-90-5	—	37
酸化チタン(IV)[TiO ₂]	0～5	13463-67-7	—	191
シリカ[SiO ₂]	0～1	7631-86-9	—	312
クロム酸ストロンチウム [SrCrO ₄]	0～1	7789-06-2	1種88	142
コバルト[Co]	0～1	7440-48-4	1種132	172
モリブデン[Mo]	0～1	7439-98-7	1種453	603
ニッケル[Ni]	0～1	7440-02-0	1種308	418
炭化ケイ素[SiC]	0～0.6	409-21-2	—	336

※1 化学物質排出把握管理促進法(1%以上含有、特定1種は0.1%)

※2 労働安全衛生法(物質によって閾値は異なる)

注1) 上記の主要な成分の他に、鉄[Fe]、炭素[C]、リン[P]、硫黄[S]、窒素[N]等の微量元素を含む。また、上記以外の金属元素及び酸化物も含有の可能性がある。それらの元素は、検査証明書に記載がなく、0.1%以上含まれる場合がある。

4. 応急処置

付属品は通常状態で固体であり、一般的な環境下では応急処置が必要な事態は発生しないが、付属品の加工等により発生した粉塵／ヒュームを吸引した場合や飲み込んだ場合、また、粉塵／ヒュームが皮膚に付着した場合は、下記に示す応急措置の後、必要に応じて医師の診断又は手当てを受けること。

- ・吸引した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。
- ・皮膚に付着した場合：速やかに多量の水と石鹼で洗う。
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗う。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外れる場合は外す。その後も洗浄を続ける。
- ・飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄する。

- ・その他：付属品切断端面及び切削屑等で皮膚を傷つけた場合は、傷口の清潔を保つ。アーク等により火傷した場合は、患部を冷やす。

5. 火災時の措置

付属品は不燃性(固体)の状態であり、周辺の火災時にも消火器・水による消火を行って問題ない。ただし、微粉は燃焼、爆発性を有する場合がある。

- ・消火剤：火災の状況に適した消火剤を使用する。
- ・使ってはならない消火剤：情報なし

6. 漏出時の措置

付属品は固体であり、一般的な環境下では漏出することはないが、付属品の加工等により発生した粉塵／ヒュームは下記に示す措置を実施すること。

- ・人体に対する注意事項：適切な保護具を使用して、粉塵／ヒュームの吸引や眼への侵入を防ぐこと。
- ・保護具及び緊急時措置：箇条8(ばく露防止及び保護措置)の保護具を参照のこと。
- ・環境に対する注意事項：切断・研磨等の加工で発生した粉塵等は、速やかに回収する。
- ・封じ込め及び浄化の方法及び機材：付属品の加工により発生した粉塵類は、適切な方法で回収した後、漏出を防止すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

- ・取り扱い：
 - <技術的対策>
付属品を溶接、溶断又は研磨等の加工を行い、粉塵／ヒューム等が発生する場合は、適切な保護具を着用すること。
また、粉塵／ヒューム等が発生する場合は、必要な局所排気／全体換気を行うこと。
 - <安全取り扱い注意事項>
重量物の為、転倒、荷崩れ、落下に注意する。
付属品の切断端面及び切削屑等は、「バリ」「カエリ」などにより皮膚を傷つける場合がある。
溶接、溶断等にもなうアークは火傷を起こす場合がある。
結束及び梱包フープ(バンド)切断時にフープの跳ね上がる可能性があるため安全には十分な留意を要する。
- ・保管：
 - <安全な保管条件>
水漏れ、酸、アルカリもしくはそれらを含んだ物質との接触を避けること。
高温多湿の環境を避ける。必要であれば、雨水浸透防止、錆防止のためのシート、カバー、梱包等を行うこと。

8. ばく露防止及び保護措置

付属品は通常の状態では固体であるため、一般的な環境下では、ばく露防止及び保護措置に関する有用な情報はない。ただし、溶接・溶断等又は研磨・切削等の加工の際は、ヒュームや粉塵類が発生するので、下記に示す設備対策及び保護措置を実施すること。

◇許容濃度：

成分	CAS番号	日本産業衛生学会	AGCIH※1
		許容濃度 [mg/m ³]	TLV・TWA [mg/m ³]
マンガン [Mn]	7439-96-5	0.3	0.2
クロム [Cr]	7440-47-3	0.5	0.5
銅 [Cu]	7440-50-8	—	1※3/0.2※4
アルミニウム[Al]	7429-90-5	2	5※4/10※3
酸化チタン(IV)[TiO ₂]	13463-67-7	0.3	10
シリカ[SiO ₂]	7631-86-9	—	—
クロム酸ストロンチウム [SrCrO ₄]	7789-6-2	0.5	0.5
コバルト [Co]	7440-48-4	0.05	0.02
モリブデン[Mo]	7439-98-7	—	10(I)/3(R) ※2
ニッケル[Ni]	7440-02-0	1	1.5
炭化ケイ素[SiC]	409-21-2	—	10(I)/3(R) ※2

注1) N I T E H P / 化学物質総合情報提供システム (C H R I P) 検索結果。

注2) 表中の“—”は、区分外または分類できないことを意味する。

※1 American Conference of Governmental Industrial Hygienists : 米国産業衛生専門家会議

※2 (I);Inhalable fraction (R);Respirable fraction

※3 Dust and mists, as Cu

※4 Fume

- ・設備対策 : 粉塵/ヒューム等が発生する場合、適切な換気対策を実施し、作業環境を確保すること。
- ・保護具 : 粉塵/ヒューム等が発生する場合、適切な呼吸用保護具、保護手袋、保護眼鏡、保護衣、安全靴等を着用すること。

9. 物理的及び科学的性質

- ・物理的状态、形状、色など : 注文に応じた色彩の固体
- ・臭い : 金属臭
- ・融点 : 1370℃以上
- ・比重(相対密度) : 7~9 g/m³
- ・溶解度 : 水に不溶

10. 安定性及び反応性

- ・安定性 : 一般の環境下では、安定している。
- ・危険有害反応可能性 : 水や酸等の化学物質と接触すると、酸欠、有害なガス発生の原因となる可能性がある。
- ・避けるべき条件 : 高湿、混触危険物質との接触を避ける。
- ・混触危険物質 : 酸性物質等。
- ・危険有害性のある分解生成物 : 溶接・溶断などの加工時に発生するヒューム中に金属化合物が含まれる可能性がある。

1.1. 有害性情報

有害性項目	[Mn]	[Cr]	[Cu]	[A 1] 粉体	[TiO2]	[SiO2]	[SrCrO4]	[Co]	[Mo]	[Ni]	[SiC]
急性毒性	—	—	—	—	—	—	区分4	—	—	—	—
皮膚腐食性及び 皮膚刺激性	区分3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
眼に対する重篤な損傷性 又は目刺激性	区分2B	区分2B	—	—	区分2B	—	区分1	—	—	—	—
呼吸器感作性又は 皮膚感作性	—	区分1	—	—	—	—	区分1	区分1	—	区分1	—
生殖細胞変異原性	—	区分1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
発がん性	—	—	—	—	区分2	—	区分1A	区分2	—	区分2	区分1B
生殖毒性	区分1B	—	—	—	—	—	—	区分2	—	—	—
特定標的臓器毒性・全身 毒性(単回ばく露)	区分1	区分 2、3	区分3	区分 2、3	—	—	—	区分3	区分3	区分1	区分1
特定標的臓器毒性・全身 毒性(反復ばく露)	区分1	—	区分1	—	—	—	—	区分1	—	区分1	区分1

※注1) N T E H P / 化学物質関連情報 / G H S 関連情報検索結果

※注2) 表中の“—”は、区分外または分類できないことを意味する。

※注3) 区分の情報は、簡条2(危険有害性の要約)を参照のこと。

1.2. 環境影響情報

有害性項目	[Mn]	[Cr]	[Cu]	[A 1]	[TiO2]	[SiO2]	[SrCrO4]	[Co]	[Mo]	[Ni]	[SiC]
水生環境有害性(急性)	—	区分1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水生環境有害性(慢性)	区分4	—	区分4	区分4	—	—	—	区分4	—	区分4	—

※注1) N T E H P / 化学物質関連情報 / G H S 関連情報検索結果

※注2) 表中の“—”は、区分外または分類できないことを意味する。

※注3) 区分の情報は、簡条2(危険有害性の要約)を参照のこと。

1.3. 廃棄上の注意

- ・ 残余廃棄物：
産業廃棄物に関する法律、都道府県または市町村が定める関連条例の規則に従い、環境に配慮した適切な方法で処分すること。
- ・ 汚染容器及び梱包：
容器及び梱包に汚染物質が付着している場合、残余廃棄物と同様に、産業廃棄物に関する法律、都道府県または市町村が定める関連条例の規則に従い、環境に配慮した適切な方法で処分すること。

1.4. 輸送上の誘致

輸送に関する国際規制対象物質に該当しない。

1.5. 適用法令

- ・ 労働安全衛生法 第57条の2第1項(通知対象)
- ・ 化学物質排出把握管理促進法 第一種指定化学物質

1.6. その他の情報

- ・ 参考資料等
 - ・ G H S 対応ガイドライン ラベル及び表示・安全データシート作成指針
(2012年6月 一般社団法人 日本化学工業協会)
 - ・ G H S 対応一化管法・安衛法におけるラベル表示・S D S 提供制度
(平成24年10月 経済産業省、厚生労働省)
 - ・ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(N I T E)ホームページ

- ・ 混合物分類判定システム(経済産業省)
- ・ 職場の安全サイト(厚生労働省)
- ・ JIS Z 7253:2012「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」

記載内容のうち、含有量、物理化学的性質等は、保証値ではありません。
危険・有毒性等の評価は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、全ての資料を網羅したものではありませんので、取り扱いには十分注意し、使用前のテストを含めて、本製品の適正に関する決定は使用者の責任において行って下さい。
注意事項等についても、通常の手扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。